

令和8年7月

【上の写真】1階の天井が取り付けられています。

【下の写真】北側のガラス面とガラス面との継ぎ目にある充填材（シーリング）を新しくしています。

