

令和8年8月

【上の写真】東側屋外階段の踏面（階段を上っていく際に足を乗せて踏んでいく面）の塗装が終了しました。

【下の写真】1階天井の空調の吹き出し口が取り付けられています。（建物全体ができあがるまで、ビニールで覆いをしています。）

